

Data	Ocorrência	Categoria	Bairro
02/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Ingá
02/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Rita
03/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Andradas
03/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
03/01/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Tijuca
03/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
03/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Taumaturgo
03/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Araras
03/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
03/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
03/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
03/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
03/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Corta Vento
04/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
06/01/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Meudon
06/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
06/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
06/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
06/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
07/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	São Pedro
07/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Parque do Imbuí
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
07/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Primor
07/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rosa
07/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
07/01/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Bonsucesso
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
07/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
07/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande

Área	Origem
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial

08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Pessegueiros
08/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
08/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
08/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Tijuca
08/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Alto
08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Frades
08/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vale Alpino
08/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
15/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
08/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos
08/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Caleme
09/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
09/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
09/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
09/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
09/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
09/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
09/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Albuquerque
09/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
09/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Poço dos Peixes
10/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fischer
10/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caxangá
10/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
14/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Suspiro
10/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
10/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
10/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Bonsucesso
10/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Poço dos Peixes
11/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Lucas
16/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Suíça

2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc

13/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
13/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
13/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
14/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
14/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque São Luiz
14/01/2025	Infiltração	Infiltração	Alto
14/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Salaco
14/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
14/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
14/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
15/01/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Granja Guarani
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pedreira
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
15/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
15/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
15/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Corta Vento
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
15/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vila Muqui
15/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
16/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
16/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Serrano
16/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras
16/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
16/01/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Espanhol
17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
17/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro do Tiro
17/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
17/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
17/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Feo
17/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
17/01/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Ingá
17/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
18/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
20/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Salaco
20/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Campanha
20/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
20/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
20/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
20/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
20/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
20/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
20/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
20/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Caleme
21/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
21/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
21/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rita
21/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Pessegueiros
21/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
22/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
22/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
22/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vila Muqui
22/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
22/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Poço dos Peixes
22/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
23/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
23/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
23/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Alpino

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
24/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras
24/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
24/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ermitage
24/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Soberbo
24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
24/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
24/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
24/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Europa
24/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
25/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
25/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
26/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
26/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
27/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rosa
27/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Morro do Tiro
27/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
27/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
27/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
28/01/2025	Dano estrutural	Dano estrutural	Caleme
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
28/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Poço dos Peixes
28/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
28/01/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Vale Paraíso
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fátima
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caxangá
28/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Barra do Imbuí
28/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Salaco

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve

28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
28/01/2025	Alagamento	Alagamento	Santa Rosa
12/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Barroso
28/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
29/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
29/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vila Muqui
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
29/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
29/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimentel
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
29/01/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Barra do Imbuí
29/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
30/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazenda Suíça
30/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Providência
30/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
30/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vale da Revolta
30/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
30/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
30/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
30/01/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
30/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
31/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
31/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
31/01/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Bom Retiro

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve

31/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
26/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Parque do Imbuí
31/01/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
13/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Paineiras
31/01/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Pimenteiras
02/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Montanhas
02/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
03/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
03/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fonte Santa
03/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
03/02/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vargem Grande
03/02/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Ponte Nova
03/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Alpino
03/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
03/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
03/02/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Barra do Imbuí
03/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
04/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
04/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
04/02/2025	Infiltração	Infiltração	Granja Guarani
04/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Alto
04/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
04/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Lucios
04/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Agriões de Dentro
04/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
04/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
05/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
05/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fazenda Alpina
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Frades
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
06/02/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Cascata dos Amores
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc

06/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Cascata dos Amores
06/02/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Cascata dos Amores
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
06/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
06/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
07/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
07/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
07/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
07/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
07/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata dos Aredes
13/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
09/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Paineiras
10/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
11/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
11/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
11/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Barra do Imbuí
11/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Feo
11/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
11/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
11/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
11/02/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Golf
11/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
11/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
13/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Alpina
12/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos
12/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimentel
12/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Holliday
13/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
13/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Lucas
13/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
13/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani

1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

13/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fazendinha
13/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Agriões
13/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Rosário
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
14/02/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Quebra Frascos
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
14/02/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	São Pedro
17/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
14/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Água Quente
15/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Água Quente
15/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
17/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
17/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Beira Linha
17/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Corta Vento
17/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
18/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
18/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
18/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Quinta da Barra
18/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
31/03/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
16/04/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Caleme
18/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
18/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quebra Frascos
18/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
18/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Salaco
19/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
19/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
19/02/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Ingá
19/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea

1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

19/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
19/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
19/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fischer
20/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
24/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
20/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Suíça
21/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
21/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
21/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
21/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
13/03/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Cascata Guarani
25/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
25/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
25/02/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Barra do Imbuí
26/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Água Quente
26/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
26/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
26/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
26/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
27/02/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Beira Linha
27/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
27/02/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
27/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

28/02/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
28/02/2025	Deslizamento	Deslizamento	Quinta Lebrão
03/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Salaco
03/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
04/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fischer
06/03/2025	Deslizamento	Deslizamento	Pimenteiras
06/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
06/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
06/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
06/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
06/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
07/03/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Barra do Imbuí
07/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
07/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Espanhol
07/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
07/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
10/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
10/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Mafra
13/03/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Paineiras
11/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
11/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
25/04/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Barra do Imbuí
11/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
11/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
11/03/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Várzea
12/03/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Green Valley
12/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

12/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
12/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
12/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
12/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Artistas
12/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Cascata
12/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Serra do Capim
12/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Rosário
12/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
13/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
13/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Fonte Santa
13/03/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Quinta Lebrão
13/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
13/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Soberbo
13/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Suíça
13/03/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Imbiú
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
14/03/2025	Deslizamento	Deslizamento	Parque do Imbuí
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Santa Cecília
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
14/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
15/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
17/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
17/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Alpino
31/03/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
17/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata dos Aredes
17/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
17/03/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Bom Retiro
17/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
17/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
18/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale da Revolta

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Soberbo
18/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Paraíso
18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
18/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
18/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
19/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
19/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque Boa União
20/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
19/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
19/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
19/03/2025	Infiltração	Infiltração	Fazendinha
19/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
19/03/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Vieira
20/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Paquequer
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
20/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras
20/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
20/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
20/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
21/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
21/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
21/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
21/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
21/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Artistas
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Barra do Imbuí
21/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
21/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
24/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
24/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

24/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Quinta Lebrão
24/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
24/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ingá
24/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Montanhas
24/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Barra do Imbuí
24/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
24/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
24/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Paraíso
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
25/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Meudon
25/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
25/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
25/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
26/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
26/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
26/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
26/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
26/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
26/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
27/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
27/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
27/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
27/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
27/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Salaco
27/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Canoas
27/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
28/03/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Granja Florestal
28/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
28/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve

28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
28/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
31/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
31/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
31/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
31/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
31/03/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
31/03/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vila Muqui
01/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
01/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
01/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
01/04/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Parque do Imbuí
01/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
01/04/2025	Alagamento	Alagamento	Vargem Grande
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Feliz
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
02/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Varginha
03/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
03/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
03/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
03/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
03/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
04/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
04/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fischer
04/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
04/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Alpino
04/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
04/04/2025	Alagamento	Alagamento	Parque do Imbuí

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

04/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Salaco
04/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
04/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Salaco
04/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Soberbo
04/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
04/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Araras
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
05/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Imbiú
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Jardim Serrano
05/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Feo
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vale da Revolta
05/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Carlos Guinle
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	São Pedro
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Coreia
05/04/2025	Alagamento	Alagamento	Caxangá
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Coreia
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Pedreira
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vila Muqui
05/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Carlos Guinle
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vargem Grande
05/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Soberbo
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Morro do Tiro
05/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Caleme

05/04/2025	Alagamento	Alagamento	Vargem Grande
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Perpétuo
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazenda Ermitage
06/04/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Granja Mafra
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
06/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pedreira
06/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Carlos Guinle
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
06/04/2025	Dano estrutural	Dano estrutural	Alto
06/04/2025	Dano estrutural	Dano estrutural	Barroso
06/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
06/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
06/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Coreia
06/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barroso
06/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Morro do Tiro
06/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Barra do Imbuí
06/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani
07/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vale Feliz
07/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
07/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Coreia
07/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Coreia
07/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
07/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
07/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Barroso
07/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
08/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vargem Grande
08/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Vale da Revolta
08/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fonte Santa
08/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Santa Cecília
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto

08/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Carlos Guinle
08/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
08/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Jardim Salaco
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
08/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
08/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fazendinha
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
08/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
08/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
08/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
08/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
08/04/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Granja Mafra
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
09/04/2025	Alagamento	Alagamento	Granja Florestal
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
09/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caxangá
09/04/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Três Córregos
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
09/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Taumaturgo
09/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
09/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani

1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

09/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Carlos Guinle
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Morro do Tiro
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fonte Santa
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Barroso
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Morro do Tiro
10/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Lucas
10/04/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale da Revolta
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Cascata Guarani
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rosa
10/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
10/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Jardim Meudon
10/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	São Pedro
11/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
11/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Perpétuo
11/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
11/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
11/04/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Albuquerque
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Paineiras
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Imbiú
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro do Tiro
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Salaco

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

11/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
11/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
11/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
12/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Vargem Grande
12/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
12/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Carlos Guinle
12/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
12/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Paineiras
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
14/04/2025	Infiltração	Infiltração	Alto
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata dos Aredes
14/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Funcionários
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
18/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bom Retiro
14/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Córrego das Pedras
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fátima
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
15/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	Vale da Revolta
15/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Campanha
15/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Espanhol
16/04/2025	Dano estrutural	Dano estrutural	Meudon
15/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
15/04/2025	Dano estrutural	Dano estrutural	Meudon

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Morro do Tiro
15/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
16/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vargem Grande
16/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vargem Grande
16/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
16/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Albuquerque
16/04/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale da Revolta
16/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
17/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
17/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani
17/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fischer
17/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
17/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Serrano
17/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Serrano
17/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Alto
18/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
19/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
19/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
19/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
19/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Taumaturgo
21/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Fonte Santa
21/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Meudon
21/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Espanhol
23/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
23/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Imbiú
23/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimentel
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

24/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
24/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ermitage
24/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
24/04/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Providência
24/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rita
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
24/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
25/04/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Carlos Guinle
25/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
25/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
25/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Paineiras
25/04/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Quinta Lebrão
25/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Paineiras
25/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
25/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
25/04/2025	Rompimento de manilha	Rompimento de manilha	São Pedro
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ingá
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ermitage
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rita
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Mafra
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fischer
28/04/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Quebra Frascos
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Boa Fé
28/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
28/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
29/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

29/04/2025	Deslizamento	Deslizamento	Carlos Guinle
29/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
29/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Imbiú
29/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Bonsucesso
03/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ingá
29/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
29/04/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ingá
30/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
30/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
30/04/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale da Revolta
30/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
30/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Montanhas
30/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
01/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
01/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
05/04/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
02/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
05/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Artistas
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
05/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
05/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
05/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fazendinha
05/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
06/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
06/05/2025	Deslizamento	Deslizamento	Pimenteiras

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

06/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Beira Linha
06/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
06/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
07/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quebra Frascos
07/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
07/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Beira Linha
07/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
08/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Paineiras
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
08/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
08/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro do Tiro
08/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
15/05/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Meudon
09/05/2025	Infiltração	Infiltração	Feo
10/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
11/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Paineiras
12/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
12/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
12/05/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Quinta Lebrão
12/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
12/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
13/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
13/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
15/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
14/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/06/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Fonte Santa
14/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/05/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	São Pedro
14/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

14/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
14/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/05/2025	Dano em ponte	Dano em ponte	Várzea
15/05/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Rosário
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
15/05/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
16/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Soberbo
19/05/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fischer
04/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Suspiro
18/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
03/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fischer
03/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Rosário
24/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Paineiras
25/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Serrano
27/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Florestal
03/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Beira Linha
24/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Barra do Imbuí
02/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
02/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
02/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
03/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
03/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
03/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
03/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
03/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Montanhas
04/06/2025	Vistoria Técnica	Árvore	Quebra Frascos
04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barroso
04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos

1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
04/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Meudon
04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
04/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Coreia
04/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Corta Vento
05/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões de Fora
05/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
05/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
05/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
05/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
06/06/2025	Infiltração	Infiltração	Barra do Imbuí
06/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
06/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
25/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Bonsucesso
07/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Santa Cecília
07/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
08/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
08/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
08/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale dos Cedinhos
09/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque São Luiz
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Alpina
09/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
29/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
09/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
10/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Florestal
10/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Vargem Grande
10/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
11/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Mottas
11/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

11/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
12/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro dos Pinheiros
12/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
12/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
12/06/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Coreia
12/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Mafra
12/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Bonsucesso
12/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Morro do Tiro
13/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
14/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Santa Cecília
16/06/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Três Córregos
16/06/2025	Vistoria Técnica	Árvore	Albuquerque
16/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
16/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
16/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Canoas
17/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Sebastiana
17/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
17/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vila Muqui
18/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
18/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
18/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
18/06/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Cascata do Imbuí
18/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
18/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
19/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
20/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
20/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
20/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
21/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
28/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
28/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
28/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
29/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso

29/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
29/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
29/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
23/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
23/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
23/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Granja Guarani
23/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
24/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
24/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata dos Amores
24/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
24/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
24/06/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale Alpino
24/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
24/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Campo Limpo

3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve

25/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
25/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vila Muqui
19/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
26/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
26/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
26/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
27/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
27/06/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fonte Santa
27/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Andradas
27/06/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Meudon
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
30/06/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
30/06/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Rosário
30/06/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Alpino
01/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
01/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
01/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
25/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fazendinha
25/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
01/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
01/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
02/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
02/07/2025	Vistoria Técnica	Dano em ponte	Cascata Guarani
03/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
02/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
02/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
02/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Imbiú
02/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
03/07/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Caleme
03/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
03/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
04/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
04/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

07/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
07/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Água Quente
07/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
08/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Mafra
08/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
08/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
08/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
08/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
08/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
09/07/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Santa Cecília
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
09/07/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Quinta Lebrão
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
09/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Perpétuo
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
09/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
10/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
05/08/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Santa Cecília
10/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
10/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Santa Cecília
10/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata do Imbuí
10/07/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Bonsucesso
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões de Dentro
11/07/2025	Infiltração	Infiltração	Várzea
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
11/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Canoas
27/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

25/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Parque São Luiz
14/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale da Revolta
14/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
14/07/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Várzea
15/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
15/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
16/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
16/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
16/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
16/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
16/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Campo Limpo
16/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Serra do Capim
17/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
17/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
17/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
17/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
17/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata Guarani
18/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale da Revolta
18/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
18/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
21/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
21/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
21/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
21/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
21/07/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Rosário
21/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
22/07/2025	Vistoria Técnica	Dano em ponte	Frades
22/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
22/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
22/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
22/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
22/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
22/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa

1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

14/08/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Guarani
23/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
23/07/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Três Córregos
23/07/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	São Pedro
23/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
24/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
24/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
25/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
31/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
27/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
27/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
27/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
28/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
12/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
28/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
29/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Sebastiana
29/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
29/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
30/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Imbiú
30/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
30/07/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Três Córregos
30/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
30/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
31/07/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
08/07/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Guarani
31/07/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
31/07/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Caleme
01/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
01/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
03/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Golf
03/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
04/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
04/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro

1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

04/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
04/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Corta Vento
04/08/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Caleme
04/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
04/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
04/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
05/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
05/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
05/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
05/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
05/08/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Fonte Santa
05/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
06/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Imbiú
06/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
06/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
07/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
07/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
07/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani
07/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
07/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
07/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
07/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores
07/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras
08/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
08/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
11/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
07/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
08/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
08/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
08/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Prata
08/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Prata dos Aredes
09/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vieira
09/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

09/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Lucas
09/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
11/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
11/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
11/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fischer
11/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
11/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fátima
11/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Green Valley
12/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
12/08/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	São Pedro
12/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
12/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
12/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Campo Limpo
13/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
13/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
13/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
13/08/2025	Recadastramento	Recadastramento	São Pedro
13/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
13/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
28/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Alpino
15/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Mafra
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
14/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
14/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
15/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
15/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

15/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
15/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
16/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
16/08/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Granja Guarani
18/08/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fonte Santa
18/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Feo
18/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
18/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
18/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
07/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Meudon
18/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
19/08/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Fonte Santa
19/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
19/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
19/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
19/08/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Vargem Grande
04/09/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Meudon
20/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
20/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Salaquinho
20/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
20/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Green Valley
20/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
20/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
21/08/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Fonte Santa
23/10/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Cascata Guarani
21/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
21/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve

22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vila Muqui
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
22/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Frades
22/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
23/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
23/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
23/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
23/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
25/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
25/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
25/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
26/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
26/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
26/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
27/08/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Cascata do Imbuí
27/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
27/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
27/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
27/08/2025	Alagamento	Alagamento	Albuquerque
27/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
27/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
27/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
28/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
28/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
28/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
28/08/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Fonte Santa
29/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
31/08/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazenda Ermitage
31/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
31/08/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
08/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto

1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

01/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
01/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
01/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
01/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Salaco
01/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barroso
01/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
02/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
02/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
02/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Rosário
02/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
03/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ingá
02/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
02/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
03/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Florestal
03/09/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Fonte Santa
26/09/2025	Vistoria Técnica	IPFU/Energia	São Pedro
04/09/2025	Vistoria Técnica	Árvore	Granja Florestal
04/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
04/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
05/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
05/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
08/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
08/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vieira
08/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
09/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Mafra
09/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
09/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Salaco
09/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
09/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
09/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
10/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
10/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
10/09/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Panorama

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

10/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
10/09/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Granja Florestal
10/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
11/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
11/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Perpétuo
11/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
11/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
12/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
12/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
12/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Corta Vento
12/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
12/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
13/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
15/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
15/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
15/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
16/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vieira
16/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
16/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Bonsucesso
06/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Florestal
16/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
16/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
16/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
17/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Iucas
17/09/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Meudon
17/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
17/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
17/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
17/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
18/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
26/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Iucas
18/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

18/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vila Muqui
19/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Providência
19/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
19/09/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vale da Revolta
19/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
22/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
22/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barroso
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Soberbo
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
23/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
24/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Perpétuo
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata dos Aredes
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
24/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
06/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Três Córregos
25/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
25/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
06/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Primor
25/09/2025	Recadastramento	Recadastramento	Vale da Revolta
10/10/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Vale Paraíso
25/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro do Tiro
25/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vila Muqui

1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

25/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
25/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
29/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
26/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
26/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
17/10/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Agriões
27/09/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Parque do Imbuí
27/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
28/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Beira Linha
29/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
29/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
29/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
30/09/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
20/10/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Agriões
29/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
30/09/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Salaco
01/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Artistas
25/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Morro dos Pinheiros
01/10/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Quinta Lebrão
01/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
01/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
01/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
01/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
01/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
02/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
02/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
02/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barroso
02/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
02/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
02/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimentel
02/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Paraíso
02/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
02/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

04/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fátima
20/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Salaco
06/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
06/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
10/10/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fazendinha
06/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
06/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
06/10/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Golf
06/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
06/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
07/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
07/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
05/12/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Granja Guarani
07/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
07/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
07/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
25/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Jardim Meudon
08/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
08/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Alpino
08/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
08/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
09/10/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Barroso
06/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Morro dos Pinheiros
09/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucios
10/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
10/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
10/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
10/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Espanhol
10/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Jardim Meudon
10/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
13/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
13/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
13/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

13/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
13/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
13/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Paineiras
13/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
14/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cruzeiro
14/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cruzeiro
15/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
15/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
15/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Alpina
16/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Largo da Bacia
16/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
16/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
16/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Três Córregos
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
17/10/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Meudon
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
17/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Funcionários
17/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Funcionários
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Beira Linha
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
17/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Campo Grande
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
17/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
19/10/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Quebra Frascos
19/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso
19/10/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Funcionários
19/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Beira Linha
19/10/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Granja Guarani
20/10/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Rosário

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pedreira
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
20/10/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Meudon
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
20/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
21/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
21/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
21/10/2025	Infiltração	Infiltração	Meudon
21/10/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Vieira
21/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
21/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília
21/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
21/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Funcionários
22/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro dos Pinheiros
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata do Imbuí
22/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Espanhol
22/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Rita
22/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
22/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
22/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pimenteiras
23/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
23/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
23/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Feo
23/10/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Santa Cecília
23/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial

23/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
24/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
24/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
25/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras
25/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
27/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
29/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
29/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Salaco
29/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
29/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
29/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
29/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cruzeiro
29/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
30/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
30/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
30/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
30/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paquequer Pequeno
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Dente de Ouro
31/10/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Granja Guarani
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
31/10/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Providência
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
03/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fonte Santa
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
03/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fazendinha
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí

1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
2º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

03/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Barroso
03/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
03/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Rosário
04/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
04/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Fátima
04/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
04/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
04/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
04/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fazendinha
05/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Perpétuo
05/11/2025	Solicitação de 2ª via de documento	Solicitação de 2ª via de documento	Posse
05/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
06/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
06/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
06/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
07/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
07/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
07/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Providência
07/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
25/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
07/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Granja Guarani
07/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
07/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
07/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Carlos Guinle
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Meudon
10/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quebra Frascos
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
10/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Lucas
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc

8/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale da Revolta
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vieira
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vieira
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	São Pedro
10/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Tijuca
10/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
11/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
11/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Meudon
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cruzeiro
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
12/11/2025	Recadastramento	Recadastramento	Posse
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
12/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
13/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
13/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

13/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
13/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Araras
13/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
13/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
13/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fátima
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Paineiras
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
14/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
16/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Cascata Guarani
17/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
17/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
22/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Três Córregos
17/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Salaco
17/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
18/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
18/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
18/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
18/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Bonsucesso
18/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
19/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
19/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pessegueiros
19/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
19/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
19/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
19/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
21/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fátima
21/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
21/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
1/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata dos Amores

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

23/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Florestal
25/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Meudon
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
24/11/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Caleme
24/11/2025	Vistoria Técnica	Árvore	Meudon
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
24/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
25/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
06/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
06/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
25/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
26/11/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Parque do Imbuí
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
25/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
25/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
25/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
26/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Parque do Imbuí
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Campo Limpo
26/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Quinta Lebrão
27/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Beira Linha
27/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
25/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Beira Linha
28/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Lucas
28/11/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Paineiras
29/11/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Salaco
01/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc

30/11/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Salaco
01/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
01/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Santa Cecília
01/12/2025	Vistoria Técnica	Árvore	Parque do Imbuí
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Rita
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
02/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
02/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale Paraíso
02/12/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Feo
03/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Paraíso
03/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Barra do Imbuí
03/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
04/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
04/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Imbiú
04/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
04/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
04/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
04/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
04/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
04/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
05/12/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Bom Retiro
10/12/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	São Pedro
06/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cruzeiro
06/12/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Barra do Imbuí
06/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Pimenteiras
06/12/2025	Vistoria Técnica	Dano estrutural	Vargem Grande
08/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fischer
08/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
08/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
2º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

08/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
08/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
08/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
08/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
09/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
09/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
09/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Pessegueiros
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Coreia
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Soberbo
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
10/12/2025	Vistoria Técnica	Dano em ponte	Varginha
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta da Barra
10/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fischer
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale dos Cedinhos
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quinta Lebrão
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazendinha
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vargem Grande
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Jardim Europa
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fazenda Suíça
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
10/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Alto
10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bonsucesso

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
2º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

10/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Feliz
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Vale Alpino
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Iucas
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Suspiro
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Morro dos Pinheiros
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
11/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Fonte Santa
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
11/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
11/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Araras
12/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
12/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Barra do Imbuí
12/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
12/12/2025	Vistoria Técnica	IPTU/Energia	Bonsucesso
12/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
13/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
13/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Tijuca
14/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Tijuca
15/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
15/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
15/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
15/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Várzea
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Meudon
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Santa Cecília

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
3º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial

16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ingá
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caxangá
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Alto
16/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caxangá
17/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vale da Revolta
17/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Parque São Luiz
17/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Parque São Luiz
17/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
17/12/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Várzea
17/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
17/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Barroso
17/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
17/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Barroso
17/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata dos Aredes
17/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Panorama
18/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Morro do Tiro
18/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	São Pedro
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Quebra Frascos
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Frades
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Golf
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fonte Santa
18/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Cascata do Imbuí
18/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vieira
18/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Água Quente
19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Fischer
19/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fonte Santa
19/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Parque do Imbuí

1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 1Doc
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo E-Ouve
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo Presencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
3º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
2º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial
1º Distrito	Protocolo 199 Emergencial

19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Bom Retiro
19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Agriões
19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
19/12/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Ermitage
19/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí
19/12/2025	Vistoria Técnica	Deslizamento	Fonte Santa
20/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caleme
20/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
20/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Prata
21/12/2025	Vistoria Técnica	Incêndio	Fonte Santa
22/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Ermitage
22/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Meudon
22/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Caxangá
22/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Venda Nova
22/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Ermitage
22/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Carlos Guinle
23/12/2025	Avaliação de Risco	Muro com risco de queda	Tijuca
23/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Granja Guarani
23/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Vila Muqui
23/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Água Quente
23/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caxangá
23/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Posse
23/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
26/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Posse
26/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Albuquerque
29/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Caleme
29/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Várzea
30/12/2025	Vistoria Técnica	Avaliação de Risco	Albuquerque
30/12/2025	Avaliação de Risco	Árvore	Parque do Imbuí

